

調査記録写真集



区分 給水管老朽度調査

工種 共用管サンプリンク

種別

細別

タイトル 6号系統主管 施工前



区分 給水管老朽度調査

工種 共用管サンプリンク

種別

細別

タイトル 外部からの腐食状態



区分 給水管老朽度調査

工種 共用管サンプリンク

種別

細別

タイトル 施工前




区分 給水管老朽度調査

工種 共用管サンプリング

種別 サンプル分割後

細別

タイトル 内部塗膜の膨れ




区分 給水管老朽度調査

工種 共用管サンプリング

種別 サンプル分割後

細別

タイトル ねじ部分の欠落




区分 給水管老朽度調査

工種 共用管サンプリング

種別 サンプル分割後

細別

タイトル 外部からの腐食




区分 給水管老朽度調査

工種 602号室調査

種別 枝管サンプリング

細別 サンプル分割後

タイトル 枝管分割後




区分 給水管老朽度調査

工種 602号室調査

種別 枝管サンプリング

細別 サンプル分割後

タイトル 管内部




区分 給水管老朽度調査

工種 602号室調査

種別 枝管サンプリング

細別 サンプル分割後

タイトル 鎌瘤の付着




区分 給水管老朽度調査

工種 602号室調査

種別 枝管サンプリング

細別 サンプル分割後

タイトル 管内部




区分 給水管老朽度調査

工種 602号室調査

種別 枝管サンプリング

細別 サンプル分割後

タイトル 錫瘤の付着



区分 給水管老朽度調査

工種 602号室調査

種別 枝管サンプリング

細別 サンプル分割後

タイトル 他角度より



区分 給水管老朽度調査

工種 602号室調査

種別 室内内視鏡調査

細別

タトメ 洗濯給水管調査




区分 給水管老朽度調査

工種 602号室調査

種別 室内内視鏡調査

細別

タトメ 内視鏡写真 (管内部)



区分 給水管老朽度調査

工種 602号室調査

種別 室内内視鏡調査

細別

タトメ 内視鏡写真 (管内部)



区分 給水管老朽度調査

工種 704号室調査

種別 枝管サブリング

細別

タイトル 施工前



区分 給水管老朽度調査

工種 704号室調査

種別 枝管サブリング

細別

タイトル 採取後




区分 給水管老朽度調査

工種 704号室調査

種別 枝管サブリング

細別

タイトル 配管復旧後




区分 給水管老朽度調査

工種 704号室調査

種別 枝管サブリング

細別 サンプル分割後

タイトル 分割後




区分 給水管老朽度調査

工種 704号室調査

種別 枝管サブリング

細別 サンプル分割後

タイトル 管内部



区分 給水管老朽度調査

工種 704号室調査

種別 枝管サブリング

細別 サンプル分割後

タイトル 鎧瘤の付着